

JIS A 5905 : 2003

繊維板 解説

訂正票

位置	誤	正
5.8	次に、ホルムアルデヒドを…求める。この場合は…となる。検量線は傾きが7.5 mg/L 程度…ある。	次に、ホルムアルデヒドを…求める。この場合は…となる。検量線は傾きが7.2 mg/L 程度…ある。
8.	II. 今回の改正の経緯と趣旨 JIS については、… 行うことになった。 … 審議の結果、…“JIS A 5903 化粧硬質繊維板他 6 件”の工業標準・改正原案作成委員会…された。	II. 今回の改正の経緯と趣旨 JIS については、… 行うことになった。 … 審議の結果、…“JIS A 5903 化粧硬質繊維板他 6 件”の工業標準・改正原案作成委員会…された。

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 21 年 8 月 1 日作成