

熱間成形ステンレス鋼形鋼

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	表 13 断面積の算出方法の欄	熱間成形溝形鋼 $Ht + 2t(B-t) + 0.349(r_1^2 - r_2^2)$	熱間成形溝形鋼 $Ht + 2t(B-t) + 0.429(r_1^2 - r_2^2)$

平成 18 年 11 月 1 日作成