

日本工業規格

JIS
K 1201-4 : 2000

工業用炭酸ナトリウム—第4部：塩化ナトリウム
含有量の求め方—ホルハルト改良法,
電位差滴定方法

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	4.4	$D = \frac{0.002\,922 \times (b \times f_1 - c \times f_2)}{W \times (100 - B/100)} \times 100$	$D = \frac{0.002\,922 \times (b \times f_1 - c \times f_2)}{W \times (1 - B/100)} \times 100$
	5.5	$D = \frac{0.002\,922 \times b \times f \times 100}{W \times (100 - B/100)}$	$D = \frac{0.002\,922 \times b \times f}{W \times (1 - B/100)} \times 100$

平成 16 年 7 月 1 日作成