

工業用炭酸ナトリウムー
第 6 部 : 50 °C における水不溶物の求め方

正 誤 票

区分	位置	誤	正
附属書	5. 式	$F = \frac{a-b}{W \times (100 - B/100)} \times 100$	$F = \frac{a-b}{W \times (1 - B/100)} \times 100$

平成 27 年 10 月 1 日作成