JIS K 3850-4: 2000

空気中の繊維状粒子測定方法-第4部:固定発生源-プラントからのアスベスト飛散-繊維計数測定法

訂正票

位置	誤	正
裏表紙	Measuring method for airborne fibrous particles—	Measuring method for airborne fibrous particles—
英文タイト	Part 4: Indirect-transfer transmission electron	Part 4: Determination of asbestos plant emissions
ル	microscopy method	 Method by fibre count measurement

訂正票とは、規格本体以外 (解説ほか) に対する正誤を表します。

平成17年8月1日作成