

測定方法の検出能力－第 6 部：測定値が
ポアソン分布に従う場合の限界値及び検出可能な
最小値を正規分布近似によって求める方法
解 説

訂 正 票

位置	誤	正
3.2.1 解説表 1 項目 f) の欄	f) 標準偏差 s	f) 標準偏差

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 30 年 4 月 15 日作成