

## 空気圧－第3部：湿度測定方法

## 正 誤 票

区分	位置	誤
附属書 B	B.3 水と接するときの露点の式	$t_{D,RP} = \frac{243.12 \cdot \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} \right]}{17.62 - \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(w),RP} \quad \text{条件 } \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} > 1$
		正
		$t_{D,RP} = \frac{243.12 \cdot \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} \right]}{17.62 - \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(w),RP} \quad \text{条件 } \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} > 1$
	氷と接するときの露点の式	誤
		$t_{D,RP} = \frac{272.46 \cdot \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} \right]}{22.46 - \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(i),RP} \quad \text{条件 } \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{6.112 \cdot p_{tot,nrp}} < 1$
		正
		$t_{D,RP} = \frac{272.46 \cdot \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} \right]}{22.46 - \ln \left[ \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} \right]} = t_{D(i),RP} \quad \text{条件 } \frac{p_{w,nrp} \cdot p_{tot,RP}}{611.2 \cdot p_{tot,nrp}} < 1$

平成 28 年 4 月 1 日作成