

JIS B 9713-4:2004

機械類の安全性－機械類への常設接近手段－第4部：固定はしご

訂正票

位置	誤	正
1.	…タイプ B 規格 (グループ安全規格) …	… “グループ安全規格” …
	…タイプ C 規格 (機械に関する個別規格) …	… “製品安全規格” …
2.	e) EN 292-2:1991/A1:1995 1.6p.14～15	e) EN 292-2:1991/A1:1995 1.6p.14～15 安全要求事項
4.4a)	4.4 はしご部材 (本体の 4.2.1.1) a) 原国際規格では, EN131-2 (はしごに関する要求事項, 試験及び表示の規格) …	4.4a) 項目削除 4.4 はしご部材 (本体の 4.2.1.1) 原国際規格では, EN131-2 (はしごに関する要求事項, 試験及び表示の規格) …
4.4b)		項目全文削除
4.5	…相当するとした。 なお, JIS M 7624 “安全帯” にはフルハーネス型は規定されていない。	…相当するとした。この安全帯は, 平成 14 年 2 月 25 日付け厚生労働省告示第 38 号“安全帯の規格” の中で, ハーネス型安全帯として規定された段階にあるが, JIS M 7624 “安全帯” には規定されていない。
4.6	…規定内容に合わせて修正した。	…規定内容に合わせて寸法線の位置を修正した。
4.7	…誘導型墜落抑止装置…	…誘導形墜落抑止装置…
4.9	EN 353-1 及び EN 292-2 が引用されているが, …	EN 353-1 が引用されているが, …
4.11		項目全文削除
5.b)	…誘導型墜落抑止装置…	…誘導形墜落抑止装置…

訂正票とは, 規格本体以外 (解説ほか) に対する正誤を表します。

平成 16 年 6 月 1 日作成