

工業用プラグ、コンセント及びカプラ

正 誤 票

区分	位 置	誤				
本体	表 3 アクセサリの定格 の電流の その他の 定格 90 の欄	アクセサリの定格		内部接続 ^{1) 5)}		外部接 地接続
		電圧	電流	プラグ及びコネクタ 用可とう線 機器用インレット用 単線又はより線 ²⁾	コンセント用単線 又はより線 ^{2) 6)}	
			A			
		V	推奨	その他の定格	mm ²	mm ²
		50 超		90	10 ～ 25 16 ～ 50	16 ～ 35 25 ～ 70 25
		正				
		アクセサリの定格		内部接続 ^{1) 5)}		外部接 地接続
		電圧	電流	プラグ及びコネクタ 用可とう線 機器用インレット用 単線又はより線 ²⁾	コンセント用単線 又はより線 ^{2) 6)}	
			A			
		V	推奨	その他の定格	mm ²	mm ²
		50 超		90	10 ～ 25	16 ～ 35 25

平成 22 年 4 月 1 日作成