

ステンレス鋼棒

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	表 7 SUS 316F と SUS 317L との間	(欠落)	(種類の記号) SUS 317 (耐力) 205 以上 (引張強さ) 520 以上 (伸び) 40 以上 (絞り) 60 以上 (HBW) 187 以下 (HRBS 又は HRBW) 90 以下 (HV) 200 以下
	表 12 SUS 631 の S の 欄	(耐力) 380 以上 (引張強さ) 1 030 以上	380 以下 1 030 以下
附属書	附属書表 4 焼なましの欄	(SUS 420J1) 急冷 (SUS 420J2) 急冷 (SUS 420F) 急冷 (SUS 440A) 急冷 (SUS 440B) 急冷 (SUS 440C) 急冷 (SUS 440F) 急冷	空冷 空冷 空冷 徐冷 徐冷 徐冷 徐冷

平成 18 年 6 月 1 日作成