

プラスチック—機械加工による試験片の調製

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	6.5	$d_s = V_{12}(n2 \cdot R)$	$d_s = V_r^2 / (n^2 \cdot R)$

平成 20 年 7 月 1 日作成