

マネジメントシステムのパフォーマンス改善－ 継続的改善の手順及び技法の指針

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	7.1.7	管理図には次の種類がある。 － 計量値データの管理図 $\bar{x}$ －R 管理図, $\bar{x}$ 管理図 － 計数値データ管理図 s 管理図, p 管理図…	主な管理図には次の種類がある。 － 計量値データの管理図 $\bar{X}$ －R 管理図, $\bar{X}$ 管理図, s 管理図 － 計数値データ管理図 p 管理図, …(s 管理図を削除)

平成 16 年 12 月 1 日作成