

品質マネジメントシステム－航空宇宙－要求事項

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	8.2.2 参考	JIS Z 9911-1 (品質システム…), … JIS Z 9911-3 …第3部：監査プログラムの管理) を参照。	JIS Q 19011 (品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針) を参照。
	8.2.3	…; 適用可能な場合には, 選定をすること。 …	…; 適用可能な場合には, 測定すること。 …
	附属書 (参考)	JIS Z 9911-1 … JIS Z 9911-2 … JIS Z 9911-3 …	JIS Q 19011 品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針

平成 17 年 9 月 1 日作成