

日本工業規格

JIS
Z 8802 : 2011

pH 測定方法

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	7.3.2 f)	炭酸水素ナトリウムを…約 3 時間放置し，その 2.92 g をとる。…加える。	炭酸水素ナトリウムを…約 3 時間放置し，その 2.092 g をとる。…加える。

平成 25 年 8 月 1 日作成