

JIS

パルプーきょう雑物測定方法

JIS P 8208 : 1998

(2005 確認)

平成 10 年 11 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づいて、日本工業標準調査会の審議を経て、通商産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって、JIS P 8208 : 1994は改正され、この規格に置き換えられる。

今回の改正では、対応国際規格である ISO 5350-1 : 1982, Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 1 : Unbleached chemical pulps及び ISO 5350-2 : 1990, Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 2 : Bleached pulpとの整合化を行った。

JIS P 8208には、次に示す附属書がある。

- 附属書 1 (規定) パルプーちり及び結束繊維の評価方法—第 1 部：未ざらし化学パルプ
- 附属書 1 A (規定) 附属書 1 A 図 1 簡単なシート調製装置 (5.1)
- 附属書 1 B (参考) 附属書 1 B 図 1 照明装置の一例 (5.3)
- 附属書 1 C (参考) 附属書 1 C 図 1 きょう雑物比較図のコピー
- 附属書 2 (規定) パルプーちり及び結束繊維の評価方法—第 2 部：ざらしパルプ
- 附属書 2 A (参考) 附属書 2 A 図 1 きょう雑物比較図 (5.2) のコピー

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 36.2.1 改正：平成 10.11.20

官 報 公 示：平成 10.11.20

原案作成協力者：紙パルプ技術協会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 消費生活部会（部会長 小見山 二郎）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部標準業務課 環境生活標準化推進室（☎100-8921 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

パルプ—きょう雑物測定方法

P 8208 : 1998

Pulps—Estimation of contraries

序文 この規格は、1982年に第1版として発行された ISO 5350-1, Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 1 : Unbleached chemical pulps及び1990年に第1版として発行された ISO 5350-2, Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 2 : Bleached pulpを基に、本体には、従来、日本工業規格で規定していた測定方法を規定し、附属書1及び附属書2は、それぞれ対応国際規格 ISO 5350-1及び ISO 5350-2を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお、附属書1及び附属書2において点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格にはない事項である。

1. **適用範囲** この規格は、化学パルプ及び機械パルプのきょう雑物(ちり、結束繊維)の測定方法について規定する。きょう雑物の測定方法は、本体、附属書1又は附属書2のいずれかによる。

備考 この規格の対応国際規格を、次に示す。

ISO 5350-1 Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 1 : Unbleached chemical pulps

ISO 5350-2 Pulps—Estimation of dirt and shives—Part 2 : Bleached pulp

2. **引用規格** 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語

JIS P 8201 製紙用パルプの試料採取方法

JIS P 8203 パルプ—絶乾率の試験方法

JIS P 8220 パルプ—離解方法

JIS P 8222 パルプ—試験用手すき紙の調製方法

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具

JIS Z 8401 数値の丸め方

JIS Z 8801 試験用ふるい

3. **定義** この規格で用いる主な用語の定義は、JIS P 0001によるほか、次による。

- a) **きょう雑物** パルプ中に含まれるちり及び結束繊維の総称。
- b) **結束繊維(shives)** 木片又は繊維束で、ほとんど不透明又はシートの他の部分と異なる色をしたもの。
- c) **ちり(dirt)** シートに埋め込まれている非繊維物質で、不透明性又は色が他の部分と明らかに区別できるもの。

4. **原理** 手すきしたパルプシートに含まれる異物を、透過光によってきょう雑物計測図表(図1にそのコピーを示した。)を参照しながら計測する。

5. **装置・器具** 装置・器具は、次による。

- a) **きょう雑物計測図表(図1参照)**